

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨，针对《鼓式制动器采用


铁质导杆的潜在安全隐患及产生原因，经分析认为，鼓式制动器采用铁质导杆，在运行过程中，由于导杆与制动蹄片之间存在摩擦，容易产生火花，存在安全隐患。

现将鼓式制动器采用铁质导杆的潜在安全隐患及产生原因，经分析认为，鼓式制动器采用铁质导杆，在运行过程中，由于导杆与制动蹄片之间存在摩擦，容易产生火花，存在安全隐患。

顶杆”，我司说明如下：

关于早期“东莞常平电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司前身）生产

特此告知，商祺！



快意电梯股份有限公司

(公章)

二零二一年七月六日